

后勤服务中心(后勤管理处)

督查通报

〔2022〕第 02 期

各科室：

2022 年 5 月 4 日，胡冰副主任带领后勤服务中心安全专班成员对后勤所辖区域进行安全检查，现将检查情况通报如下：

一、南苑餐厅北侧安全通道内窨井有淤堵情况、3 号教学楼东侧道路窨井污水淤积。（责任科室：工程管理科）

二、实训大楼门前广场、1 号教学楼北侧广场铺设地胶板存在有损坏现象。（责任科室：工程管理科）

三、一些部位雨篦存在有树叶杂物，需加大对全校的雨水排污窨井清理维护。（责任科室：校园美化与维护科）

工作要求：以上问题请相关科室立整立改，并将整改情况由科室负责人签字后报送至党政办王海鹏处。

请各科室要高度重视，全面排查，消除隐患，切实做好各项安全工作。

报送：后勤中心领导班子
编辑：党政办公室（运行监督）

发送：各科室
2022 年 5 月 9 日发
