

后勤服务中心(后勤管理处)

督查通报

(2022) 第01期

各科室:

2022年4月27日,尤龙飞副主任带领后勤服务中心安全专班成员对后勤所辖区域防汛安全工作落实情况进行抽查,现将检查情况通报如下:

一、实训大楼屋顶杂物未清理干净;七号教学楼屋顶西侧有积水情况;1号教学楼、8号教学楼屋顶有杂物未清理;9号、10号、13号教学楼屋顶有杂草,屋顶下水管道堵塞。

(责任科室:教室管理与维护科)

二、下沉广场排水管堵塞。(责任科室:校园美化与维护科)

三、东南校区浴池屋顶杂草未清理、屋顶下水口堵塞、墙壁渗水。(责任科室:房产管理科)

四、南苑餐厅屋顶杂物垃圾较多,影响下水管畅通。(责任科室:餐饮科)

五、公寓科宿舍楼屋顶清理情况完成较好。

工作要求: 以上问题请相关科室立整立改,涉及屋顶积水、墙壁渗水等工程问题由工程管理科牵头落实,并将整改情况由科室负责人签字后报送至党政办王海鹏处。

汛期来临,请各科室高度重视,全面排查,消除隐患,做到不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患,把安全工作真正落到实处。

报送:后勤中心领导班子

发送:各科室

编辑:党政办公室(运行监督)

2022年4月28日发