

# 后勤服务中心(后勤管理处)

## 督查通报

(2022) 第03期

各科室:

2022年5月18日下午,胡冰副主任带领安全专班成员对后勤所辖区域安全情况进行大检查,现将检查情况通报如下:

一、梦溪湖周边部分地板破损。(责任科室:工程管理科)

二、东南校区垃圾站、车队后方空地、书香园北围墙附近存在杂草垃圾、(修剪)树枝大量堆放。(责任科室:校园美化与维护科)

三、12#公寓东侧通讯公司集线箱、东南校区浴池东北侧配电箱裸露。(责任科室:房产管理科)

工作要求:各科室要加大日常安全巡查力度,尤其对电力管网,窨井排污等部位加强排查。以上问题请相关科室立即整改,要高度重视,消除隐患,切实做好安全工作。并将整改情况由科室负责人签字后报送党政办公室。

报送:后勤中心领导班子  
编辑:党政办公室(运行监督)

发送:各科室  
2022年5月19日发